

## PREISLISTE für Reparaturen und Änderungen Motorradbekleidung

Norbert Hutter

Eichelstr. 25, 40599 Düsseldorf

0211-230 91 52 / 0175-466 35 81

email: nhutter@gmx.net

www.der-lederhosenmacher.de

Reparatur, bzw. Änderung	Arbeit	Preis
Front-RV Hose, alle Häkchen, bzw. Spiralen ok	Endstücke entfernen, neuen Schlitten aufziehen, neue Endstücke anbringen	<b>12-16.- €</b>
Teilbare RV´s, Steck-Verbindung, Häkchen, Spirale ok	1 Endstück entfernen, neuen Schlitten aufziehen	<b>ca. 6.- €</b>
Belüft-RV´s, Spiralen leicht angekratzt, schwergängig	Schlitten entfernen, Spiralen bearbeiten (schleifen, abrunden), neuen Schlitten aufziehen, neue Endstücke	<b>ca. 18-24.- €</b>
Front-RV Textilhosen ersetzen	abhängig davon, wie der RV eingenäht ist, ob eine Membran vorhanden etc.	<b>28-40.- €</b>
Front-RV Lederkombi-Hose, oder Lederjeans ersetzen	abhängig davon, ob fest eingenähtes oder herausnehm-bares Futter, Elastische Zugentlastung am RV-Ende etc.	<b>28-40.- €</b>
Front-RV Lederkombi´s-Jacken	abhängig davon, wie der RV eingenäht ist, zusätzliche Lederlippen beidseits, Art des Untertritt´s, Flaps etc.	<b>42-56.- €</b>
Verbind-RV-Hälfte(lang) Jkt. Textil ersetzen, an Dehnenteil vernäht	defekte RV-Hälfte am Dehnstoff abschneiden, neue RV-Hälfte aufnähen	<b>ca. 16.- €</b>
Verbind-RV-Hälfte(lang) Pts. Textil ersetzen, im Bund vernäht	Aufwand oft zu hoch, Preis auf Anfrage (bei Hosen um 100 € eigentlich unrentabel)	
Verbind-RV-Hälfte Lederkombi-Hosen ersetzen	abhängig davon, wie die RV-Hälfte mit Bund, Futter, gegebenenfalls mit Futter-RV vernäht ist	<b>ab 38.- €</b>
Verbind-RV-Hälfte Lederkombi-Jacke ersetzen	siehe oben (grundsätzlich reparaturfeindlich mit Bund, Futter, etc. vernäht !)	<b>ab 42.- €</b>

alle Preise sind Richtpreise - die Reparaturkosten können durch spezielle Materialien, größeren Aufwand, etc. von diesen abweichen. Im Fall einer größeren Abweichung werden sie vor der Reparatur um Ihr Einverständnis angefragt.

**Andere Reparaturen - Materialbrüche, Brandlöcher in Textilhosen, Stuzschäden, etc. auf Anfrage - per email und mit Bild des Defekt´s**

Auf dieser Basis wird dann ein Kostenvoranschlag erstellt

N.Hutter